

Link do produktu: <https://www.androla.pl/zasilacz-12v-2a-24w-5-5x2-1mm-tp-link-p-31995.html>



Zasilacz 12V 2A 24W 5,5x2,1mm TP-LINK

Cena	35,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	33329
Kod producenta	T120200-2C1
Producent	Brak

Opis produktu

Oryginalny zasilacz TP-Link

Model: T120200-2C1
Input: 100-220V , 50-60Hz
Output: 12V - 2A - 24 Watt
Wtyk: 5,5 mm x 2,1 mm
Polaryzacja: Plus w środku
Wymiary: 7,7 x 3,5 x 4,6 cm
Długość przewodu: 150 cm
Waga: 0,160 kg
Stan: Używany

Zasilacz kompatybilny z:

TL-SG1008D , TL-SG1005D
TP-LINK ADSL ROUTER TD-8810B
TP-LINK ADSL ROUTER TD-8841 + SWITCH 4PORTAS USB
TP-LINK ADSL ROUTER TL-R402M
TP-LINK ADSL ROUTER TL-R460
TP-LINK MODEM ADSL ROUTER TD-8840
TP-LINK MODEM ADSL ROUTER TD-8840B
TP-LINK MODEM ADSL2 ROUTER TD-8811 LAN+USB
TP-LINK MODEM ADSL2 ROUTER TD-8816
TP-LINK MODEM ADSL2 ROUTER TD-8817
TP-LINK MODEM ADSL2 TD-8616
TP-LINK MODEM ADSL2 ROUTER TD-8840T
TP-LINK MODEM ADSL2 TD-8610
TP-LINK AP + CLIENTE TL-WA501G 54MBPS Atheros
TP-LINK AP + CLIENTE TL-WA601G 108MBPS Atheros
TP-LINK AP + CLIENTE+ ROUTER TL-WR543G 54MBPS Atheros 4P
TP-LINK AP TL-WA500G 54MBP
TP-LINK AP TL-WA701ND N 150MBPS COM ANT4DBI DESTACAVEL
TP-LINK MODEM ADSL2 ROUTER TD-W8101G
TP-LINK MODEM ADSL2 ROUTER TD-W8901G
TP-LINK ROUTER TL-WR340G 54MBPS ANTENA FIXA
TP-LINK ROUTER TL-WR340GD 54MBPS ANTENA DESTACAVEL
TP-LINK ROUTER TL-WR542G 54MBPS Atheros 4P
TP-LINK ROUTER TL-WR642G 108MBPS Atheros 4P
TP-LINK ROUTER TL-WR741ND 150MBPS
TP-LINK ROUTER TL-WR841ND 300MBPS Atheros 4P
TP-LINK ROUTER TL-WR941ND 300MBPS Atheros 4P

Zasilacz może zasilać urządzenia wymagające napięcia 12V

z obciążeniem maksymalnym 2A (24 W) np:

**Oświetlenia LED , Diody LED , Paski LED
aparat cyfrowy
monitory TV LED
zabawki
telefon bezprzewodowy
ładowarki akumulatorów do elektronarzędzi
dysk przenośny
router, switch, repeater, modem
maszynka do golenia
maszynka do strzyżenia
nawigacja GPS
palmtop
tablet
mały laptop
drukarka, skaner
i setki innych urządzeń elektronicznych**

Sprzęt jest używany, sprawny w 100%.

Zasilacze mogą posiadać drobne ryski i otarcia.